“ ”

1.

2.

3.

4.

5.

;

;

( )

;

;.

GB/T

29639-2020 2023 2 15

SJCLH-YA-2023

2023 3 16

3 24

GB/T 29639-2020

2023 4 6 2023 67

孙家岔龙华煤矿

《生产安全事故应急预案》《应急资源调查报告》

《风险评估报告》评审意见

一、评审组工作开展情况

专家组听取了应急预案编制单位的汇报，查阅有关资料，依据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》(GB/T29639-2020)、《

矿井煤层为近水平煤层，采用两个水平开拓，一水平采用平硐盘

2. 矿井开采技术条件

瓦斯：2022—2023 年度瓦斯等级鉴定结果为，瓦斯相对涌出量为

（2）提升运输系统

1）主运输系统


矿井原煤通过带式输送机接续运输到地面。

设置带式输送机1台，运输能力3000t/h；202盘区带式输送机巷设置带式输送机1台，输送能力3000t/h；1煤带式输送机巷设置带式输送机1台，运输能力2400t/h。

30207工作面带式输送机巷设置带式输送机1台，输送能力

地面安装两台可实现程控制的FCZ[illegible]式主通风机，1台工作、1台备用。矿井总进风量为14401m³/min，总回风量14472m³/min，负压为2520Pa，等积孔为5.7m²，矿井有效风

（4）排水系统



排水泵房排水设施排至矿井工业场地井下水处理站处理后复用。

三、评审意见

孙家岔龙华煤矿编制的《应急预案》《调查报告》《评估报告》

合有关法律、法规和标准的要求，具备《导则》《办法》和《细则

规定的各项要素；风险评估和应急资源调查全面，应急预案体

组织体系基本合理；切合本单位工作实际，与生

故应急处理能力相适应；组织体系、信息报送和处置方案等

》所

针对

安全事

内容科学

合理性，应急响应程序和保障措施等内容切合实际；本预案层次结构及编制程序符合相关规范。经专家组评审，通过本《应急预案》《调查报告》《评估报告》编制基本符合要求。

由现场救援人员向救援中心、救援队、业务主管单位等做至报告。

1. 增加应急预案编制说明，依据是相关的

发电厂、益区发电所、绿水绿地工作面等供电系统概况。

7. 补充完善机电事故应急处置措施：如机械伤害、物体打击等。

8. 信息处置部分，建议进一步明确信息处置责任人、流程、方式等。

请神木市孙家岔龙华煤矿按以上意见及各位专家提出的具体意见

孙家岔龙华
事故应急预案》
评估报告》评审

序号	姓名	工作	职称	专业
1	赵汪浦	榆林市杨伟公	副高级工程师	采矿工程
2	王艳军	陕煤集团神业有限	副高级工程师	通风安全
3	建军	榆林市神树公	副高级工程师	机电运输
4	波	陕煤集团神业有限	高级工程师	采矿工程
5	建军	神木能源集业有限	高级工程师	通风安全

煤矿
《应急资源调查
意见专家签字

应急管理

孙家[illegible]龙华煤矿

《生产安全事故应急预案》《应急资源调查报告》

[illegible]《孙家岔龙华煤矿生产安全事故风险评估报告》（以下简称《风险评估报告》）进行评审。专家组听取了应急预案编制单位的汇报，通过查阅有关资料，同意该矿编制的《应急预案》[illegible]意见修改后报送审批。


经专家组核实：孙家岔龙华煤矿已根据专家组提出的修改意见对《应急预案》进行了修订，符合《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）、《生产安全事故应急预案管理办法》

.....

Eə+8O9

Eg̃0 9

ñ Aæ



CO

È


S -0 8 ± W•Xi

Œ

Ã




('’@t y



- `"÷ @ñ2 C Q

p



F9

Å @

U Ä

C

.D0¦a &‘0 S…2 R’ä@



Ä

西後北

#{





⊖÷∃⊐⊢

⊖∃⊟

		工业场地35kv 变电所、风井 35KV 变	矿井因停电、设备故障、人员										





17

17

		/	
1			6
2			1400
3		Φ76mm	1500
4		5m	2
5		4m	2
6		3m	2
7		Φ65mm	800
8		30m	4
9		1*1m	5
10		SDQY-01	5
11			50
12		QP8107Z	2
13		Φ100mm	4
14		Φ50mm	2
15		Φ65mm	2
16			8
17		Φ65mm	9
18		Φ65mm	90
19		1*2m	2
20			500
21			4.5
22			0.5
23			0.5
24			1
25		BGP-400	1
26			500
27		Φ12mm	200
28		24	8

29		G20A	2
30		KJ20-46	4
31		Φ100mm	4
32		Φ80mm	2
33		8kg	14
34		7kg	10
35		3×4　1*4	1000
36		2×22KW(660/380)	2
37		BQW80-40-22/N(660V)	2
38		WQA100-12-7.5(380V)	2
39		IS100-65-200	3
40		ISG80-200I-22(1140/660)	2
41		QIZ2-30(1140/660)	7
42		KBZ-400(1140/660)	1
43		BQS110-90-45KW(660/1140)	1
44		BQS110-90-45KW(660/1140)	1
45		PY4/200	25
46			100
47			100
48		T4502	80
49		8#	50
50		40*60	200
51		50*70cm	1000
52			400
53		Φ80mm	2
54		Φ100mm	3
55		Φ80mm	120
56		Φ800mm	1400
57		Φ76	5
58		Φ76	97
59		KM-2656	10

1		13402928918	8463300
2		13772352188	8463393
3		15929706411	8463393
4		13991062631	8462877
5		13772913290	8463304
6		13909227748	8463827
7		18220677800	8463800
8		13488082329	8463896
9	m "	15891028240	8463821
10		13720693892	


号	单　　称	电话	传
1		0912-3689611	
2		0912-8358803	
3		0912-8332654	
4		0912-8334475	
5		0912-3535921	
6		0912-8496854	
7		0912-8324199	
8		029-82260835	029-82260836
9		0912-3898919	
10		0912-3282468	
11		0912-3234455	
12		0912-3235600	
13		029-61166116	
14		029-87671800	029-87671610


汇报 ：	汇报 ：	汇报单 ：
故发 ：	故发 地点:	：
故 过:		
故 、 的初步 断:		
故 处 、采 的措 故 ：		
关 、单 故 和处 的 关 ：		


（单　）：	
概　：	
： 查　： 查　： 核:	（单　）　： 督办　： ： 部　（单　）负　　：

图1-1 [illegible]




比例尺
0m
1Km
2Km
N
盛博煤矿
德兴煤矿
大明寺煤矿
龙华煤矿
王才伙盘煤矿
维防三号井
图 例


自
治
区
古
蒙
内
古城
熬斯淖
哈镇镇
川掌
河曲县
韩家湾矿业公司
救护中队
新庙
赵五家湾
羊市塔
神东公司
大昌
涌鑫矿业公司
救护中队
黄甫镇
庙沟门镇
清水
三道沟
木瓜
新民镇
府谷镇
梓条塔矿业公司
救护中队


事故地点
第一时间
现场处置
调度员
立即通知受灾害事故威胁人员撤离并发出警报
第一时间
通知事故单位

号	称	供单
1	布	产
2	采　工程	产
3	对	产
4	风	风
5	避	

甲方合同编号：LHKY-WT-FW-2023006
乙方合同编号：SM/SNCY-JH-2023-015


陕煤集团神南产业发展有限公司

矿山救护协议

甲　　方：陕西煤业化工集团小家滩龙华矿业有限公司
乙　　方：陕煤集团神南产业发展有限公司
合同履行地点：陕西省神木市
签订时间：2023年 1月 1日

救护协议


甲方：陕西煤业化工集团孙[illegible]




该价款由不含税价和税款组成。其中，

A.不含税价为[redacted]元，不含税价保持不变，不随国家政策调整

履行本合同产生或者可能产生的所有费用。本合同履行期间，无论政府政策、市场变动等各种因素发生变化，本合同约定价款不予调整。



医疗救援服务协议



价优惠住院（限泰康医院）

6、乙方急救电话：

8、本协议有效期为：叁年，自2024年1月1日至2026年12月31日。

9、本协议一式贰份，双方各执一份。